

五、结论

结合闽侯县历史建筑普查成果和实地踏勘情况，最终确认闽江流域闽侯青口段防洪工程项目地块内的历史文化资源共计8处，相关处置措施如下：

闽江流域闽侯青口段防洪工程项目地块内历史文化资源处置措施建议一览表

名称	地址	类别	保护利用建议
尚书庙	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村	宗祠庙宇	结合后续规划设计或实施方案及社会影响统筹考虑，按相关流程处置。
文武太平王庙	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村	宗祠庙宇	
大树01	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村	景观大树	结合后续规划设计或实施方案统筹考虑。
大树02	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村		
大树03	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村		
大树04	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村		
大树05	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村		
大树06	福建省福州市闽侯县祥谦镇 新垵自然村		

后续对该区域进行开发建设时，施工过程中若有发现疑似古遗迹或古遗址相关外溢痕迹，施工单位应立即停止施工并上报相关部门，由有关部门介入考察。

